

## 15. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA



Foto 01 – Rodovia pavimentada que dá acesso às localidades de Flecheiras e Guajiru e à área do empreendimento.

Foto 02 – Estrada carroçável que dá acesso à área do empreendimento.



Foto 03 – Campo de dunas presentes no setor central da área.

Foto 04 – Presença de dunas móveis no setor oeste do empreendimento.



Foto 05 – Vista panorâmica do setor leste da área do empreendimento.

Foto 06 – Vegetação litorânea presente no setor nordeste do empreendimento.



Foto 07 – Campo de dunas móveis presente no setor sul da área do empreendimento.



Foto 08 – *Rupornis magnirostris* (Gavião-carijó) visto ao sul da área do empreendimento.

Foto 09 – Planície de deflação no setor central da área do empreendimento.



Foto 10 – Trilha com marca de veículos presente na área do empreendimento.



Foto 11 – Afloramento da Formação Barreiras no setor centro-leste da área do empreendimento.

Foto 12 – Cultivo de coqueiros no setor leste do terreno.

