

## 11.DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA



Foto 01 – Visão panorâmica do terreno. Foto tirada pela parte sul do imóvel, na rodovia estruturante.



Foto 02 – Vista do terreno pela parte Norte, mostrando que o terreno se encontra situado em Planície de Deflação.



Foto 03 – Vista externa do imóvel, onde termina a planície de deflação e começa a faixa de praia. No detalhe, o limite da linha de maré máxima no dia da visita.



Foto 04 – Preparação dos trabalhos do Estudo Geotécnico.



Foto 05 – Execução de furo de sondagem com trado.



Foto 06 – Detalhe de um dos furos de sondagem feito com trado.



Foto 07 – Detalhe da profundidade e tamanho da vala usada no estudo geotécnico.



Foto 08 – Interior do terreno mostrando a vegetação pioneira em planície de deflação.



Foto 09 – Detalhe da via asfalta que se encontra em frente ao imóvel, que dá acesso a comunidade de



Foto 10 – Detalhe da construção existente na área.

Guajiru e Flecheiras.



Foto 11 – Detalhe da construção existente na área.