

## DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA FAZENDAS BARÃO DE AQUIRAZ



**Foto 01** – Vista da CE- 040 e o entrocamento que dá acesso ao Loteamento Fazendas Barão de Aquiraz, em Aquiraz, Ceará.

**Foto 02** – Vista da localidade Tanques, defronte a área de estudo, onde será implantado o loteamento.



**Foto 03** – Vista do setor sul da área onde será implantado o loteamento. Nota-se que seu entorno se encontra antropizado com o desmatamento.

**Foto 04** – Vista de poço profundo existente na propriedade no setor central.



**Foto 05** – Vista da tipologia do solos na propriedade, caracterizados como Neossolos Quartzarênicos correlatos aos Tabuleiros Pré Litorâneos.

**Foto 06** – Vista de um riacho existente na propriedade, que corta a área no sentido leste / oeste.







**Foto 07** – Vista do lago existente no setor central da propriedade.

**Foto 08** – Vista do setor norte da propriedade com predominância de vegetação gramíneas.



**Foto 09** – Vista do setor oeste, com vegetação antropizada, devido ao desmatamento realizados para plantio de culturas de subsistência.

**Foto 10** – Vista de pequenas moradias existentes no interior da propriedade.



**Foto 11** – Vista de áreas utilizadas para retirada de material terroso.

**Foto 12** – Vista de área com residências no setor norte da propriedade.

